

**Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 96/96/EG)**

Besiktningen är utförd i SOLLENTUNA  
SKODA FABIA COM 55KW CL 0000

**Vägmätarställning:** 122290 km

Regnr: **SMH 486**

Chassinr: TMBJC26YX13223327

Diariennr: 0418 2008-12-12 11:05:26

Föregående besiktning: 0432 2008-10-28

**Godkända poster:**

ABS-indikering.

**Bra att veta:**

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

ASB 1009 A 08 05 H-TRYCK. Marknyd 033544

**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):

CO	(0,3)	HC	(100)
CO 2500	(0,2)	LAMBDA	(0,97-1,03)

**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

**AB Svensk Bilprovning**

**2008-12-12**

LEIJOHA